




Scheda n°	137
------------------	------------

Comprensorio	C8 - Valli Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Castel Condino	Comune Catast.	Castello Condino
Indirizzo/Località	Pozze	Quadro di mappa	
Data rilievo	08/05/2003	Particella	.508



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio rurale	
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)	
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939	
Tipologia architettonica	Originale	
Stato di conservazione	Cattivo	
Grado di utilizzo	In abbandono	
Vincoli legislativi		
Note:	La parte destra dell'edificio è altamente degradata	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Tre
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano - secondo piano
	Altri elementi	Balconi - Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Nessuna	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 7
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

