

Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Misto
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	A dispersione

Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 7
	Elementi aggiuntivi	Tipo D1

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o prescrizioni	Forometria: vedi schemi manuale tipologico	
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

